

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Томский отдел по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением
ул. Усова, 28 а, г. Томск, 634041, Телефон: (382 2) 557-740, Факс: (382 2) 557-697, E-mail: tomsk70@zsib.gosnadzor.ru

Приложение:
к Акту проверки № 33-04/А-ТСЭ-35 от 28.11.2018 г.
Муниципальное автономного общеобразовательного
учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1 с.
Александровское";
ИНН 7001000373, 636760, Томская обл.,
Александровский район, с. Александровское, ул.
Советская 32.

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
№ 33-04/П-ТСЭ-35**

«28» ноября 2018 г.

(дата составления)

Томская обл., Александровский
район, с. Александровское, ул.
Советская 32.

(место выдачи)

Мною:
Семеновым Владимиром Александровичем - государственным инспектором Томского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора по результатам плановой, выездной проверки деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1 с. Александровское", (МАОУ «СОШ №1 с. Александровское») проведенной на основании распоряжения Сибирского управления Ростехнадзора № 04-33-06/576 от 31.10.2018 г. в период с 13.11.2018 г. по 28.11.2018 г. по адресу: 636760, Томская обл., Александровский район, с. Александровское, ул. Советская 32 выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере электроэнергетики.
На основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 5.6. Положения о Сибирском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Ростехнадзора от 12.12.2012 г. № 721, предписывается устранить нижеследующие нарушения в установленные для этого сроки.

№ п.п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Отсутствует должностная инструкция ответственного за электрохозяйство	п. 1.2.2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, рег. в Минюст России от 22.01.2003 № 4145 (далее	до 26.04.2019


		ПТЭЭП); п. 4.7 проверочного листа	
2.	Не обеспечена проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке	п. 1.2.6. ПТЭЭП; п. 7.3 проверочного листа	до 26.04.2019
3.	Не проведена проверка знаний у ответственного за электрохозяйство с присвоением IV группы по электробезопасности	п.1.2.7. ПТЭЭП; п. 8.2 проверочного листа	до 26.04.2019
4.	Не соответствует группа по электробезопасности у замещающего обязанности ответственного за электрохозяйство	п.1.2.7. ПТЭЭП; п. 9.2 проверочного листа	до 26.04.2019
5.	Отсутствуют технические паспорта на основное электрооборудование.	п. 1.8.1. ПТЭЭП; п. 45.5 проверочного листа	до 26.04.2019
6.	Не укомплектован ответственный за электрохозяйство комплектом схем электроснабжения с отметкой на них о проверке фактическим эксплуатационным	п. 1.8.5. ПТЭЭП; п. 50 проверочного листа	до 26.04.2019
7.	Отсутствует запас калиброванных плавких вставок, соответствующих типу предохранителей в электрощитовой	п. 2.2.16. ПТЭЭП; п. 78 проверочного листа	до 26.04.2019
8.	Отсутствуют диспетчерские наименования на дверях шкафа вводного распределительного устройства электрощитовой №1,2; РЩ-0,4кВ «Столовая»; РЩ-0,4кВ «Гараж»; щитов освещения	п. 2.2.20. ПТЭЭП; п. 83.1 проверочного листа	до 26.04.2019
9.	В электрощитовой-1, на предохранительных щитках и (или) у предохранителей присоединений отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки	п. 2.2.20. ПТЭЭП; п. 83.3 проверочного листа	до 26.04.2019
10.	Обрыв заземляющего проводника токарного станка №2 в трудовом классе	п. 2.7.4. ПТЭЭП; п. 172.1 проверочного листа	до 26.04.2019
11.	В трудовом классе все заземляющие проводники электроприемников выполнены с нарушениями правил (в скрутку)	п. 2.7.4. ПТЭЭП; п. 172.1 проверочного листа	до 26.04.2019
12.	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства с целью определения технического состояния	п. 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП; п. 174.1 проверочного листа	до 26.04.2019
13.	Не проверяется соответствие токов плавления предохранителей и уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания	п. 2.7.16. ПТЭЭП; п. 177 проверочного листа	до 26.04.2019
14.	Не проводятся в учреждении испытание и измерение сопротивления	п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП; п. 213.5 проверочного листа	до 26.04.2019

	заземляющих устройств		
15.	Не назначен ответственный работник, имеющий группу III по электробезопасности, для поддержания исправного состояния и проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников	п. 3.5.10. ПТЭЭП; п. 220 проверочного листа	
16.	Отсутствует журнал инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников	п. 3.5.11. ПТЭЭП; п. 221 проверочного листа	до 26.04.2019

За невыполнение в установленный срок законного Предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Предписание № 33-04/П-ТСЭ-35 от 28.11.2018 г. составлено на 3 листах в 2 экземплярах.

Подпись должностного лица, проводившего проверку:

Семенов Владимир Александрович
(ФИО)



(подпись)

Один экземпляр Предписания для исполнения получил:

Директор
МАОУ «СОШ №1 с. Александровское»



Меньшикова Татьяна Викторовна

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

28.11.2018 г.

Отметка об отказе от получения экземпляра предписания:

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)